

Tri des bennes de l'Aciérie

17/07/2024

En juin 2024, attention le taux de non-conformité majeure a augmenté

AC21
Benne jaune



○ Non-conformité :
Présence de briques réfractaires.

✓ Solution :
Mettre les réfractaires dans les bennes spécifiques.

Bravo à la CC pour la mise en place de la mini déchetterie zone oxycoupage



Un groupe de travail a travaillé sur le sujet plusieurs semaines afin d'améliorer la zone de tri, avec des cubis de tri et un nouvel affichage commun à tous les départements.

➤ Un nouveau groupe de travail est en cours pour réorganiser la déchetterie Affinage zone décanteur afin de permettre de meilleures conditions de tri.


➤ **Rappel du tri des bennes :** [Plaque de déchetterie VF3.pdf](#)

Attention au tri, en mai nous nous rapprochons de l'objectif 0 non-conformité majeure, ne relâchons pas les efforts !




SUIVI DE LA CONFORMITE ACIERIE EN %

■ Taux bennes Bennes conformes ■ Taux Non-conformité Mineure (NC2) ■ Taux Non-conformité Majeure (NC1)



Cartographie Bennes Acierie : Afin de connaître l'emplacement des bennes



Une suggestion d'amélioration ? N'hésitez pas à l'intégrer sur le site [IDHall](#)