




Minute sécurité Alerte accident Mortel point Fixe / Point Mobile

Le 20 septembre 2024, sur le site de Dofasco au Canada, un conducteur de Transporteur de bobines a été écrasé entre 2 engins. Alors qu'il contrôlait son véhicule lors de la prise de poste, un autre engin stationné à côté a démarré. Les roues de ce dernier étant tournées dans la direction du conducteur au sol, en avançant, il l'a écrasé entre les 2 engins.



Le chauffeur, un agent ArcelorMittal âgé de 49 ans et père de 2 enfants, occupait ce poste depuis 3 ans



Enseignements :

- Les risques de se faire écraser entre un point fixe et un point mobile sont nombreux dès qu'un véhicule se déplace
- Ces risques peuvent être accentués par les problématiques d'angle mort, manque de visibilité...
- En tant que piéton, je veille à ne pas être entre un engin et un point fixe
- En tant que chauffeur, si j'identifie un risque vis-à-vis d'un piéton, je ne démarre pas ou j'immobilise mon véhicule

Règle d'Or N° 6

Je respecte toutes les règles de circulation

Piéton, je ne me tiens jamais entre un engin ou sa charge en mouvement et un équipement fixe

