



Minute sécurité Double accident mortel en Pologne : Les 3 causes fondamentales



Contexte

Le 19 avril 2023, deux employés d'une entreprise extérieure sont décédés suite aux blessures causées par un arc électrique dans une sous-station électrique (6kV), sur le site de Cracovie en Pologne. L'opération devait durer plusieurs jours, et dans la salle électrique dans laquelle ils intervenaient, une armoire avait été volontairement maintenue sous tension (en secours à l'exploitation)

L'analyse a déterminé 3 causes fondamentales :

- . Mauvaise préparation du travail par les employés ArcelorMittal
- . Mauvaise communication par le chef d'équipe de l'entreprise extérieure de la présence de tension dans l'armoire à ses collaborateurs : absence de brief
- . Pas de vérification d'absence de tension (VAT) avant le début du travail

Dans le domaine des travaux électriques seul le strict respect des consignes et des procédures permet de travailler en sécurité et de sauver des vies.



Règle d'Or N°3
Je n'interviens
jamais sur un équipement
non consigné

